

Cyfoeth Naturiol Cymru:

Ein hymateb i Storm Ciara a Storm Dennis

Ein hadolygiad o stormydd Chwefror 2020

Ni fydd cadarnhad y Swyddfa Dywydd mai Chwefror 2020 oedd y mis Chwefror gwlypaf ers dechrau'r cofnodion yn syndod i'r cymunedau a ddioddefodd effeithiau dinistriol y glaw a'r llifogydd eithriadol bryd hynny.

Cyrhaeddodd Stormydd Ciara, Dennis a Jorge yn fuan wedi gaeaf gwlyb iawn, ac effeithiodd dyfroedd y llifogydd a ddaeth yn eu sgil ar 3,130 eiddo ledled Cymru.

Rydym yn cydymdeimlo â'r rhai sy'n dal i adfer ac ailadeiladu heddiw yn sgil yr effeithiau hynny.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn adolygu ein hymateb i'r stormydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar ein gweithrediadau rheoli llifogydd ac edrych ar sut y gellid addasu'r arferion presennol o reoli ein ystâd tir i leihau'r perygl o lifogydd.

Cyhoeddwyd canlyniad yr adolygiadau hyn gennym ar 22 Hydref 2020:

[Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru](#)

[Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Ddata'r Digwyddiadau Llifogydd](#)

[Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adolygiad Rheoli Digwyddiadau Llifogydd](#)

[Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adroddiad Adolygu Rheoli Ein Ystâd Tir](#)

[Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adroddiad Adfer Llifogydd](#)

[Mae ein Storymap](#) yn adrodd hanes y stormydd eithriadol ym mis Chwefror a chanlyniadau ein hadolygiadau